

## Διαδικασία εξαέρωσης ρουλεμάν συμπλέκτη σε ημιαυτόματο κιβώτιο Citroen C4 Picasso

Κατασκευαστής: Citroen

Μοντέλα: C4 Picasso, Gran Picasso


Κωδικός κινητήρα: 9HC, κιβώτιο MC6P

Κωδικός Ιαπωνικής : 137064

Στο παραπάνω αυτοκίνητο, ο συμπλέκτης ενεργοποιείται υδραυλικά μέσω μιας μονάδας ελέγχου.

Κατά την αλλαγή συμπλέκτη, χρειάζεται να κάνουμε εξαέρωση με το διαγνωστικό.

Κατά τη διαδικασία επιλέγουμε το παρακάτω κιβώτιο



Βεβαιωθείτε ότι η ανάφλεξη είναι ανοιχτή

Επισκόπηση συστήματος Επισκευή Εντολές σέρβις Global OBD II

Επιλογή ομάδας συστημάτων

Αναζήτηση

- Σύστ. διαχείρ. κινητήρα 1
- Επεξεργασία καυσαερίων 2
- ABS
- Αερόσακος 2
- Θέρμανση/κλιματισμός 2
- Ενοργάνωση 2
- Ένδειξη διαστήμ. σέρβις 2
- Πληροφορίες οδηγού 2
- Άνεση 2
- Άνεση
- Πλαίσιο/τιμόνι
- Σύστ. ελέγχου ελαστικών 1
- Κεντρ. ηλεκτρον. σύστ. 2
- Σύστ. ελέγ. κιβωτ. ταχυτ.

Επιλογή αναζήτησης συστήματ

Αναζήτηση

- Αυτ. διαβ. 6 ταχ. AM6 AT6
- Αυτ. μηχ. κιβ. ταχ. CFC300

Αν επιλέξουμε στις ειδικές λειτουργίες

Σύστ. ελέγ. κιβωτ. ταχυτ. / Αυτ.μηχ.κιβ.ταχ. CFC300

Ειδικές λειτουργίες

Επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας  
Συνέχεια με **Συνέχεια**.

Εξαέρωση κιβ. ταχ. ενεργοποιητή. ζεύξης

## Διαδικασία εξαέρωσης ρουλεμάν συμπλέκτη σε ημιαυτόματο κιβώτιο Citroen C4 Picasso

Το διαγνωστικό θα μας βγάλει το μήνυμα

ΕΝΤΟΛΗ ΑΔΥΝΑΤΗ

Για το λόγο αυτό, κάνουμε πρώτα

**Βήματα ελέγχου**

Επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας  
Συνέχεια με **Συνέχεια**.

Αναγνώριση

Μνήμη σφαλμάτων

Διαγραφή μνήμης σφαλμάτων

Πραγματικές τιμές

Ενεργοποιητές

Δοκιμές λειτουργίας

**Προσαρμογές / Ρυθμίσεις**

Ειδικές λειτουργίες

**Προσαρμογές / Ρυθμίσεις**

Επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας  
Συνέχεια με **Συνέχεια**.

**Επαναφορά μετά την αντικατάσταση συμπλέκτη**

Η διαδικασία απαιτεί περίπου 20 λεπτά

Απαιτείται και δυναμική εκμάθηση του συμπλέκτη στο δρόμο.