


Θόρυβος στην περιοχή του Βολάν Διπλής Μάζας VW DSG υγρού τύπου

Κατασκευαστής οχήματος: VW Group

Μοντέλα: Golf, Passat, Tiguan (ενδεικτικά)

Αρ. Κινητήρα: 2.0 diesel CFFB (ενδεικτικά)

Κωδικός ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ : 415 0744 09, 415 0583 10
(ενδεικτικά)



Έντονος μεταλλικός θόρυβος από τη περιοχή του βολάν.

Όλες οι ενδείξεις οδηγούν σε ενδεχομένως λανθασμένη διάγνωση, ότι ο μεταλλικός θόρυβος προέρχεται από το βολάν.

Ένας πιο ενδελεχής έλεγχος αποδεικνύει πως ο θόρυβος προέρχεται από το γρανάζι της μίζας που έρχεται σε επαφή με τα δόντια του βολάν, από βλάβη στο δίχαλο ή στο μπουτόν της μίζας.



Θόρυβος στην περιοχή του Βολάν Διπλής Μάζας VW DSG υγρού τύπου

Χρησιμοποιείστε το παρακάτω ειδικό εργαλείο για τη σωστή διάγνωση

