

Εσφαλμένη διάγνωση βλάβης κιβωτίου Opel Corsa D με Ημιαυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (F13 MTA)

Κατασκευαστής: Opel

Μοντέλα: Corsa D

Κωδικός κινητήρα: 1.2 16V, Z12XEP

Συμπτώματα προβλήματος

Το αυτοκίνητο παρουσιάζει διάφορα προβλήματα, με βλάβες σε διάφορους εγκεφάλους.

Το ημιαυτόματο κιβώτιο δεν αλλάζει σωστά ταχύτητες, ειδικά όταν ζεσταθεί. Κατά την εκκίνηση, το αυτοκίνητο ξεκινάει με μια αίσθηση πατιναρίσματος και ο κινητήρας ανεβάζει στροφές πολύ αργά.

Καμία βλάβη παρούσα στη μονάδα του κιβωτίου.

Η προειδοποιητική λυχνία του υδραυλικού τιμονιού ανάβει.

- Στη μονάδα του ηλεκτρικού τιμονιού υπάρχει η βλάβη:

Κωδικός βλάβης: C0460 steering angle sensor plausibility error

- Στη μονάδα άνεσης υπάρχει βλάβη

Κωδικός βλάβης U2100 – επικοινωνία CAN BUS

Και οι δύο βλάβες είναι μόνιμες.

Αιτία:

Χαλαρή ασφάλεια στο κουτί ασφαλειών του χώρου του κινητήρα επειδή το παξιμάδι είναι χαλαρό.

Λύσεις:

Κουτί ασφαλειών στο χώρο του κινητήρα:

Ελέγξτε την ασφάλεια και εάν διαπιστωθεί σφάλμα σφίξτε το παξιμάδι.

