

Αναβοσβήνει η ένδειξη συνολικού χιλιομετρητή μετά από αντικατάσταση μπαταρίας ή αντικατάστασης κάποιας μονάδας ελέγχου

Κατασκευαστής: Fiat

Μοντέλα: 500, (ενδεικτικά)

Κωδικός κινητήρα: 169 A4.000

Κωδικός Ιαπωνικής :

Συμπτώματα:

Αν αποσυνδεθεί η μπαταρία για κάποιο λόγο, ή αντικατασταθεί κάποια από τις μονάδες ελέγχου, η ένδειξη συνολικών χιλιομέτρων (ODO) αναβοσβήνει στο ταμπλό οργάνων.

Κάνοντας διάγνωση, δεν έχει καταγραφεί κάποια βλάβη σε οποιοδήποτε σύστημα.


Αντιμετώπιση προβλήματος:

Αυτό συμβαίνει γιατί έχουν χάσει την μεταξύ τους προσαρμογή οι μονάδες ελέγχου που είναι εγκατεστημένες στο αυτοκίνητο.

Θα πρέπει να γίνει προσαρμογή των εγκεφάλων με κατάλληλο διαγνωστικό.

Με το KTS

- Διάγνωση στο σύστημα «Κεντρικά ηλεκτρονικά», Ισοστάθμιση διαμόρφωσης



ES[tronic] 2.0

BOSCH FIA 2190 / FIAT / 500 1.2 / 312 / 1.2 / 51.0 kW / 07/2007 - / 169 A4.000

Πληροφορίες ο... Διάγνωση Αναζήτηση σφα... Συντήρηση Διαγράμματα κ... Εξοπλισμός

Βεβαιωθείτε ότι η ανάφλεξη είναι ανοιχτή

Επισκόπηση συστήματος Επισκευή Εντολές σέρβις

Επιλογή ομάδας συστημάτων

Αναζήτηση

- Global OBD II
- Σύστ. διαχείρ. κινητήρα 1
- ABS
- Αερόσακος 2
- Σύστ. ελέγ. κιβωτ. ταχυτ.
- Έλεγχος φωτισμού
- Ενοργάνωση 2
- Ένδ. χρ. διασ. σέρβ.
- Θέρμανση/κλιματισμός 2
- Πληροφορίες οδηγού 2
- Κεντρ. ηλεκτρον. σύστ. 2
- Κεντρικά ηλεκτρονικά**
- Πλαίσιο/ημόν
- Υποβοήθηση στάθμευσης 2


Επιλογή αναζήτησης συστήματος

Αναζήτηση



- Ισοστάθμ. διαμόρφωσης 4.1**

Αναβοσβήνει η ένδειξη συνολικού χιλιομετρητή μετά από αντικατάσταση μπαταρίας ή αντικατάστασης κάποιας μονάδας ελέγχου

- «Προσαρμογές ρυθμίσεις»



- «Διαμόρφωση οχήματος»



Αν μετά την προσαρμογή αυτή, ο χιλιομετρητής συνεχίζει να αναβοσβήνει, τότε θέλει ενημέρωση λογισμικού η μονάδα ελέγχου κεντρικών ηλεκτρονικών.