

Αλλαγή στο σχεδιασμό ρουλεμάν 2.1 γενιάς

Κατασκευαστής οχήματος: AUDI, FORD, MAZDA,
MITSUBISHI, SEAT, SKODA, SMART, VOLKSWAGEN, VOLVO

Μοντέλα: (ενδεικτικά) FOCUS II (DA_, HCP), 07/04 - 09/12
POLO (9N)
C30


Κωδικός ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ : Παράδειγμα από VW POLO 713 6104 70 FAG
R157.32 SNR

Τα ρουλεμάν 2.1 γενιάς σε εφαρμογές που αναφέρονται παραπάνω, συνήθως διαθέτουν έναν ασφαλιστικό δακτύλιο, όπως φαίνεται στην φωτογραφία



Στη νεότερη έκδοση τους, τα ρουλεμάν αυτά ΔΕΝ διαθέτουν αυτό τον ασφαλιστικό δακτύλιο

Αλλαγή στο σχεδιασμό ρουλεμάν 2.1 γενιάς



Αυτό δεν αποτελεί βλάβη, και μπορεί το ρουλεμάν να τοποθετηθεί κανονικά ΠΑΝΤΑ με τη χρήση ειδικού εργαλείου (ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΠ 01.2018)