

Μερικές σχέσεις δεν μπορούν να επιλεγούν – κιβώτια 0AM VW (dsg)

Κατασκευαστής: VW Group

Μοντέλα: Εξοπλισμένα με κιβώτιο 7 ταχυτήτων DSG (ξηρός δίσκος)

Κωδικός κιβωτίου: 0AM

Κωδικός Ιαπωνικής : 109315, 072458

Συμπτώματα:

- Αρχικά σποραδική, σε μεταγενέστερο στάδιο η ένδειξη των ταχυτήτων στο καντράν παραμένει αναμμένη
- Θόρυβος κατά την αλλαγή ταχυτήτων
- Το αυτοκίνητο δεν ξεκινά (αρχικά σποραδικά)
- Τα ακόλουθα σφάλματα βρίσκονται αποθηκευμένα στον υπολογιστή του κιβωτίου:


P173A – Transducer 1, paradoxical signal

P173B – Transducer 2, paradoxical signal

P173C – Transducer 3, paradoxical signal

Αιτία:

Από τη μηχανική φθορά του κιβωτίου ταχυτήτων, μεταλλικά ρινίσματα επικάθονται πάνω στους μαγνήτες – στόχους των αισθητήρων επιλεγμένης σχέσης του mechatronic. Τα ρινίσματα αλλοιώνουν το μαγνητικό πεδίο, με αποτέλεσμα το mechatronic να μην καταλαβαίνει αν η ταχύτητα έχει επιλεγεί.



Μερικές σχέσεις δεν μπορούν να επιλεγούν – κιβώτια 0AM VW (dsg)

Λύση:

Επισκευή του κιβωτίου με αλλαγή ρουλεμάν και βαλβολίνης

Σετ επισκευής LUK Gearbox 462 0057 10 , ΚΙ 109315

Βαλβολίνη προδιαγραφών G 052 171 ΚΙ 072458



Απαραίτητη η χρήση ειδικού εργαλείου 5164LAS (ΚΙ 109385) για την εξαγωγή του mechatronic

