

Μειωμένη απόδοση αντλίας κενού PIERBURG 7.01366.06.0

Κατασκευαστής οχήματος: MINI, PSA

Μοντέλα: R50, 207, 308

Κινητήρες : EP6

Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται «μειωμένη απόδοση υποβοήθησης φρένων» στα προαναφερθέντα αυτοκίνητα, με την αιτιολογία πως ευθύνεται η αντλία κενού με κωδικό 7.01366.06.0

Κατόπιν ελέγχου, η αντλία κενού είναι «μολυσμένη» με λάσπη που προκύπτει από τη μίξη λιπαντικού με ψυκτικό υγρό (βλ. Φωτό 1)



Φωτό 1.

Βασική αιτία για να συμβεί αυτό είναι μια τάπα στον καθρέπτη του κινητήρα, πίσω από την καδένα χρονισμού.

Η τάπα αυτή φθείρεται, κυρίως από σπηλαιώση ή από στράβωμα λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Αυτή θα πρέπει να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς αν φύγει από τη θέση της προκαλεί ακόμα και καθολική βλάβη στον κινητήρα.

Μειωμένη απόδοση αντλίας κενού PIERBURG 7.01366.06.0

