

Ο συμπιεστής του κλιματισμού δεν λειτουργεί μετά από αντικατάσταση


Κατασκευαστής: Mercedes

Μοντέλα: 211

Κωδικός κινητήρα: 647961

Κωδικός Ιαπωνικής : 067209, 127388, 117031, 117022, 144422

Περιγραφή: Μετά την αντικατάσταση του συμπιεστή, ο κλιματισμός δεν λειτουργεί. Στα χειριστήρια του κλιματισμού αναβοσβήνει το κουμπί ενεργοποίησης (S28.35)



Βλάβη: Στο διαγνωστικό υπάρχει καταγεγραμμένη βλάβη για χαμηλή πίεση και στάθμη του ψυκτικού ρευστού.

9202	Στάθμη ψυκτικού	Πολύ χαμηλό.
9205	Πίεση ψυκτικού .	Πίεση πολύ χαμηλή

Λύση:

Διαγραφή της βλάβης στο σύστημα κλιματισμού

