

Η αντλία καυσίμου δεν έχει πίεση σε MERCEDES-BENZ A (W168)

Κατασκευαστής: MERCEDES BENZ

Μοντέλα: W168

Κωδικός κινητήρα: M 166.940

Κωδικός Ιαπωνικής : 107370, 049127

Περιγραφή: Ο κινητήρας δεν έχει ισχύ. Η πίεση καυσίμου πέφτει στα 1,5 Bar. Εσφαλμένα θεωρείται ελαττωματική η αντλία καυσίμου

Βλάβη: Καμία




Λάθος πίεση

Πιθανές Αιτίες: Το ρελέ τροφοδοσίας της αντλίας καυσίμου ζεσταίνεται, με αποτέλεσμα η τάση τροφοδοσίας της αντλίας να πέφτει κάτω του φυσιολογικού. Η αντλία γυρίζει αργά, με αποτέλεσμα να μην σηκώνει σωστή πίεση

Λύση: Αλλαγή του ρελέ

Η αντλία καυσίμου δεν έχει πίεση σε MERCEDES-BENZ A (W168)

Το ρελέ βρίσκεται στην ασφαλειοθήκη στο πόδια του συνοδηγού



R1	Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ
R2	ESP και VGS
R3	Αντλία καυσίμου
R4	Διαχείριση κινητήρα

