

## Ο κινητήρας σβήνει αμέσως μετά την εκκίνηση

Κατασκευαστής: TOYOTA

Μοντέλα: Yaris, Yaris Verso

Κωδικός κινητήρα: 2NZFE

Κωδικός Ιαπωνικής :102935, 113124, 072508,

### Συμπτώματα:

Ο κινητήρας σβήνει αμέσως μετά την εκκίνηση


### Διάγνωση:

Κωδικός βλάβης OBD: P1315 Μονάδα ανάφλεξης λειτουργική βλάβη

Η συνήθης πρακτική οδηγεί σε αλλαγή εγκεφάλου, αλλά το πρόβλημα παραμένει.

### Αιτία:

Ο πολλαπλασιαστής βραχυκυκλώνει εσωτερικά και ο εγκέφαλος δεν βλέπει σήμα ανάφλεξης



### Διαδικασία :

Αλλαγή πολ/στη κυλίνδρου 4