

Αστάθεια στο ρελαντί και συριστικός θόρυβος σε κινητήρες A 18 XER

Κατασκευαστής: OPEL

Μοντέλα: INSIGNIA A

Κωδικός κινητήρα: A 18 XER

Κωδικός Ιαπωνικής : 149354

Συμπτώματα:

Ο κινητήρας έχει αστάθεια στο ρελαντί και ακούγεται «σφύριγμα» που εντοπίζεται στο ψευτοκάπακο

Διάγνωση:

Κωδικός βλάβης OBD: P0106, Αισθητήρας πίεσης πολλαπλής εισαγωγής

P0171, Φτωχό μείγμα

Αιτία:

Το καπάκι έχει ενσωματωμένη μια μεμβράνη αναθυμιάσεων λαδιού blow by, η οποία κόβεται.

Λύση:

Αντικατάσταση του καπακιού βαλβίδων.

