

Διάγνωση ρεταρίσματος σε Mercedes A150 (W169)

Κατασκευαστής: Mercedes

Μοντέλα: A150

Κωδικός κινητήρα: M 266.920

Κωδικός Ιαπωνικής :


Συμπτώματα:

Το αυτοκίνητο ρετάρει μόνιμα

Καμία βλάβη δεν καταγράφεται στο διαγνωστικό.

Διάγνωση:

Στο διαγνωστικό, δεν αναγράφεται καμία βλάβη στο μενού Μνήμη σφαλμάτων, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος κύλινδρος έχει το πρόβλημα.



Επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας
Συνέχεια με **Συνέχεια**.

Αναγνώριση

Μνήμη σφαλμάτων

Διαγραφή μνήμης σφαλμάτων

Για να διαπιστώσουμε που είναι το σφάλμα, πρέπει να πάμε στο μενού «τιμές ανάλογα με το κύλινδρο»



Επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας
Συνέχεια με **Συνέχεια**.

Αναγνώριση

Μνήμη σφαλμάτων

Διαγραφή μνήμης σφαλμάτων

Πραγματικές τιμές

Τιμές γεννήτριας

Τιμές ανάλογα με τον κύλινδρο

Διαγνώσεις On Board

Διάγνωση ρεταρίσματος σε Mercedes A150 (W169)


BOSCH MB 3943 / MERCEDES-BENZ / A 150 / 169 / 1.5 / 70.0 kW / 09/2004 - 04/2009 / M 265.920 / WDD169331J037030		
Πληροφορίες ο...	Διάγνωση	Αναζήτηση σφα...
Εύστ. διαχείρ. κινητήρα / SIM 266	Συντήρηση	Διαγράμματα κ...
Τιμές ανάλογα με τον κύλινδρο	Εξοπλισμός	
Διακοπές ανάφλεξης, Κύλινδρος 1		
0		i
Διακοπές ανάφλεξης, Κύλινδρος 2		
16		i
Διακοπές ανάφλεξης, Κύλινδρος 3		
0		i
Διακοπές ανάφλεξης, Κύλινδρος 4		
0		i

Γενικές πληροφορίες για ρεταρίσμα:

Πριν προβούμε σε αντικατάσταση ανταλλακτικών, πρέπει να δούμε αν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις

- Παλμός αισθητήρα στροφών


Παλμογράφος γενικής χρήσης 2 καναλιών



Διάγνωση ρεταρίσματος σε Mercedes A150 (W169)


- Παλμός μπεκ (πρώτος και τέταρτος κύλινδρος)

Παλμογράφος γενικής χρήσης 2 καναλιών



- Παλμός πολλαπλασιαστή

Παλμογράφος γενικής χρήσης 2 καναλιών



Διάγνωση ρεταρίσματος σε Mercedes A150 (W169)

Στη συνέχεια, αφού έχουμε εξασφαλίσει πως οι εντολές του εγκεφάλου είναι σωστές, δοκιμάζουμε αν το πρόβλημα είναι από πολλαπλασιαστή, από μπουζί ή από μπεκ.

Αν όλα είναι εντός προδιαγραφών, το πρόβλημα είναι μηχανικό, και θα πρέπει να μετρήσουμε συμπίεση.

- Σωστή συμπίεση 220psi ή 15 Bar περίπου

Έλεγχος συντήρησης και ρυθμίσεις		
Διάκενο βαλβίδων - ΕΙΣΑΓΩΓΗ	mm	Υδραυλικό
Διάκενο βαλβίδων - ΕΞΑΓΩΓΗ	mm	Υδραυλικό
Πίεση συμπίεσης	bar	13,5-17,5
Πίεση λαδιού	bar/rpm	3,2/4000
Τάση ψυγείου	bar	1,30-1,50