

Αλλαγή στον τεντωτήρα του μιάντα χρονισμού στους κινητήρες CAYD

Κατασκευαστής: GROUP VAG



Μοντέλα:

Κωδικός κινητήρα: CAYD

Κωδικός Ιαπωνικής : 106444, 106443, 099820, 116381

Στους παραπάνω κινητήρες έχει αλλάξει ο αρχικός σχεδιασμός του τεντωτήρα στον μιάντα χρονισμού.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στον τεντωτήρα που περιλαμβάνεται σε κάθε σετ.



Σφίξτε το κεντρικό παξιμάδι με ροπή σύσφιξης **20 Nm + 45°** προσέχοντας να μην αλλάξει θέση ο δείκτης σε σχέση με την πίσω πλάκα του τεντωτήρα.