

Τοποθέτηση υδραυλικού ρουλεμάν αποσύμπλεξης

Κατασκευαστής οχήματος: TOYOTA

Μοντέλα: Auris, Verso, Corolla, Avensis

Αρ. Κινητήρα: D-4D, 1.33, 1,6

Κωδικός ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ : 510 0133 10



Κατά την εξαέρωση ενδέχεται να παρατηρηθεί διαρροή από το ρουλεμάν αποσύμπλεξης.

Η διαρροή οφείλεται στη λανθασμένη τοποθέτηση του ρουλεμάν στη φωλιά του κιβωτίου. Πριν τοποθετηθεί, πρέπει να καθαριστεί και ενδεχομένως να τριφτεί καλά, αλλιώς η αμυχή θα «ξεπρεσάρει» το σώμα από τη βάση του ρουλεμάν.

Σφίξτε το ρουλεμάν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή

Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΕ διαθέτει ευρεία γκάμα ειδικών εργαλείων και εξοπλισμού

Ο καλύτερος και πιο εύχρηστος κατάλογος της ελληνικής αγοράς είναι τώρα διαθέσιμος και για συσκευές Apple (iPhone και iPad).

