

Κίνδυνος καταστροφής κινητήρα σε Fiat – Alfa Romeo 199 B1.000 και 330 A1.000

Κατασκευαστής: Fiat , Alfa Romeo

Μοντέλα:

Κωδικός κινητήρα: 199 B1.000 και 330 A1.000

Κωδικός Ιαπωνικής : 150986

Συμπτώματα:

Το check engine ανάβει, χαμηλή πίεση λαδιού

Διάγνωση:

Κωδικός βλάβης OBD: Βλάβη P1541 – βαλβίδα ρύθμισης πίεσης λαδιού κινητήρα

Αιτία:

Σωματίδια στο κάρτερ και στη βαλβίδα ρύθμισης πίεσης λαδιού. Η βαλβίδα καθορίζει την ποσότητα του λιπαντικού που φτάνει στην αντλία. Η βαλβίδα διαθέτει μια σίτα συγκράτησης σωματιδίων, η οποία αν βουλώσει, δεν θα αφήσει την απαραίτητη ποσότητα λιπαντικού να περάσει στην αντλία, με αποτέλεσμα ο κινητήρας να λειτουργήσει με χαμηλή πίεση λαδιού.

Διαδικασία :

Η βαλβίδα πρέπει να βγει και να καθαριστεί, όπως επίσης και η σίτα της παροχής λαδιού. Σε περίπτωση που έχει έντονη φθορά, θα πρέπει ο καθρέπτης (αντλία λαδιού και βαλβίδα) να αντικαθίσταται.

